

ALLEGATO

B

ELABORATO INVARIATO  
RISPETTO  
AL P.R. APPROVATO

Comune di Cologno al Serio

Provincia di Bergamo


# VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO

denominato

## 'CORTILE BREDA'

approvato con delibera del C.C. n°48 del 25/09/2008

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Committente: -società CORTILE BREDA S.R.L.

- Progetto:
- Arch. Lino Raimondi
  - Arch. Pietro De Stefani
  - Arch. Monica Moroni

**CORTILE BREDA Srl**  
 Via Marconi, 123/C - 24020 RANICA (BG)  
 Tel. 035/34.70.60 - Fax 035/412.40.13  
 Cod. Fisc. e Part. IVA 03411410164

COMUNE DI  
COLOGNO AL SERIO

008624 14 GEN 16

PASC. CL.

PASQUALE TUNZI  
ARCHITETTO

ORDINE  
BERGAMO

Cologno al Serio, il 04 gennaio 2016



**STUDIO L'OTTAGONO**

Dell'architetto Lino Raimondi

Cologno al Serio -BG- via V. Veneto, 38  
tel. 035/896600 fax. 035/890668 e-mail: lottagon@gmail.com

disegno: 313\_PR cortile Breda\progetto 2014-16 variante al PR\ ... .dwg

**➡ La planimetria di riferimento**

**per le fotografie si trova nel pieghevole dopo la pagina 10 ➡**




Foto n° 1



Foto n° 2

Si noti lo spazio occupato dalla cabina elettrica di trasformazione



Foto n° 3

Intonaco su tessitura irregolare della muratura



Foto n° 4



Foto n° 5

A destra la porzione di edificio che ha subito modificazioni nel 1960



Foto n° 6

Volume realizzato nel 1960



Foto n° 7



Foto n° 8



Foto n° 9

Accesso carrale al cortile



Foto n° 10



Foto n° 11

Pozzo di adescamento  
acqua



Foto n° 12

Le autorimesse sul lato  
nord



Foto n° 13

Raccordo lato nord-ovest



Foto n° 14

Ballatoio in calcestruzzo



Foto n° 15



Foto n° 16

Parapetto in legno  
Archi a sesto ribassato



Foto n° 17

Raccordo corpi sud-ovest



Foto n° 18

Pilastri architravati lato  
sud



Foto n° 19

Architravi in C.A. con pilastri superiori ricostruiti nel 1960



Foto n° 20

A sinistra la parte di fabbricato modificata nel 1960



Foto n° 21

Fabbricato ricostruito nel 1960

## **PARTICOLARI TIPOLOGICI**

---



Foto n° 22

Ballatoio in C.A.



Foto n° 23

Orditura del tetto



Foto n° 24

Sottogronda lato strada



Foto n° 25

Le volte interne




Foto n° 26